



Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
Montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatları / Инструкция по монтажу

PRIMO



D Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, Keine Haftung übernehmen!

GB Please read these installation instructions through carefully as we cannot accept any liability for faults occurring as a result of incorrect installation!


F Veuillez lire attentivement cette notice de montage, car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs découlant d'un montage erroné!

I Prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio, poiché decliniamo qualsiasi responsabilità per difetti derivanti da un montaggio errato.

NL Leest u alstubleef deze montagehandleiding goed door, voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.


PL Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją montażu, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwy montaż.

TR İlk önce kullanma klavuzunu iyi okuyun, yanlış montaj yaparsanız bunun sorumlusu biz değildir.




Total Kollis 1 Stuecke
Total colli 1 pieces
Numero total des colis: 1
Colli totali 1
Totaal 1 colli's
Razem sztuk 1
Toplam parçalar 1
количество Всего 1







SERVICEKARTE-SPAREPARTS LIST-CARTE SERVICE-SCHEDA DI SERVIZIO
SERVICEKAART-SERVISNI KARTA-HIZMET KARTI- обслуживание карт



A x14	L14 4x35 mm. x4	P5 x3 x1
B 8x30 mm. x16	M2 3x16 mm. x10	P6 x3 x1
C Ø 16 mm. x16	N1 x3	P11 x6
D x16	O x3	P12 Ø 20 mm. x6
F19 Ø 60 mm h 20 mm x6	P x2	P17 x2
L 4x30 mm. x17	P1 x1	P18 x2
L2 4x16 mm. x6	P4 x1	P19 x2
L6 4x25 mm. x3	S4 x1	



1



B
8x30 mm.
x16

D
x16

L
4x30 mm.
x8

P1
x1

P5
x3
x1


N1
x3

P12
Ø20 mm.
x4

L6
4x25 mm.
x3



3/10

2



C
ø16 mm.
x8

4/10






3

C


ø16 mm.

X8

5/10






4x30 mm.



9x

F19




Ø 60 mm
h 20 mm



9x





5







6




Ø8mm








7/10




4



L2		4x16 mm.	x6
L14		4x35 mm.	x4
M2		3x16 mm.	x4
O			x3
P			x2
P18			x2
S4			x1



M2		x6
P12		x2
Ø20 mm.		x2
P17		x2
P19		x2

